

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam analisa hidrolik, dilakukan simulasi profil muka air steady flow dengan 2 kondisi, yaitu kondisi sebelum normalisasi dan kondisi setelah penampang di desain ulang.
- b. Hasil simulasi HEC-RAS 4.1.0 pada kondisi steady flow menunjukkan bahwa pada Q10, Q25, Q50, dan Q100 terdapat 10 titik banjir yang terdapat pada STA 0 m sampai STA 1+827 m.
- c. Hasil sebelum normalisasi dengan kondisi penampang yang telah dinormalisasi tidak terdapat titik banjir.

#### **5.2 Saran**

Untuk kepentingan penelitian selanjutnya dan mendapatkan hasil yang lebih akurat, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memodelkan luasan wilayah yang terdampak banjir baik sebelum dan setelah normalisasi dengan menggunakan data GIS agar data yang didapat pada penelitian ini lebih lengkap.

