## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kecelakaan konstruksi pada pembangunan jembatan PCI Girder, bahwa i kecelakaan konstruksi terjadi pada PCI girder non-standard, 2 kecelakaan konstruksi terjadi pada PCI girder standard, 1 kecelakaan konstruksi terjadi pada PCI girder yang tidak diketahui bentang panjangnya dan 1 kecelakaan konstruksi terjadi pada steel I girder. Sumber penyebab kecelakaan konstruksi PCI Girder nonstandard (bentang > 40 meter) terjadi karena tidak adanya acuan, pedoman dan regulasi terhadap penjaminan atau pengendalian mutu saat proses pengangkutan, pengangkatan dan penyetelan *PCI girder* dari pemerintah. Sumber penyebab kecelakaan konstruksi PC Girder eter) terjadi karena tidak menjalani dan ketentuan angkutan Epengangkatan Man PCI girder ng telah ada

4. Dari hasil survei didapatkan bahwa, seluruh responden menyetujui syarat dan ketentuan *erection girder* yang telah dibuat. Dengan dibuatnya survei pendapat pengembangan standar teknis *erection girder* dapat membantu

memvalidasi seberapa banyak responden ataupun pihak yang setuju terhadap standar teknis yang telah dibuat ini.

## **5.1.2** Saran

Saran untuk mahasiswa

Diperlukan pengumpulan informasi dengan metode survei nihak-bihak brovek lebih hanyak lagi agar lebih menguatkan bahwasannya standar teknis dapat meminimalisir kecelakaan konstruksi pada jembatan PCI girder. Saran untuk pemerintah Pemerintah seharusnya membuat standar panduan praktis (regulasi) pengangkutan, pengangkatan dan penyetelan PCI girder non-standard. Saran untuk industri kostruksi Untuk masa yang akan datang, diharapkan semua konstruksi atau kontraktor yang sedang melaksanakan proyek jembatan PCI girder menerapkan seluruh syarat dan entuan vano ada pada standar teki Dengan disusunnya J standar teknis pengangkutan, penyangkatan dan penyetelan PCI Girder pada jembatan diharapkan tidak terjadi lagi kecelakaan kontruksi pada jembatan PCI girder.