

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kebutuhan ruang parkir pada Basko Grand Mall Padang sangat bergantung kepada pengunjung.
2. Akumulasi parkir terbesar pada Basko Grand Mall Padang terjadi pada sore dan malam hari, hal ini disebabkan karena pengunjung dominan melakukan aktifitas seperti bekerja, sekolah, dan kuliah di pagi dan siang hari. Akumulasi terbesar untuk mobil yaitu 136 kendaraan pada hari minggu jam 17.30-17.45 WIB dan untuk Sepeda Motor yaitu 221 kendaraan pada hari minggu jam 14.15-14.30 WIB.
3. Jumlah dari kendaraan yang masuk pada areal parkir bank Basko Grand Mall Padang sangat berpengaruh sekali terhadap karakteristik parkir, terutama pada volume parkir, besarnya nilai volume kendaraan yang masuk setiap harinya akan selalu berbeda, hal ini disebabkan oleh keperluan dari para pengunjung yang akan datang, volume parkir terbesar yaitu 845 untuk mobil pada hari minggu dan 1186 untuk sepeda motor pada hari yang sama.

4. Durasi parkir pada Basko Grand Mall Padang termasuk dalam durasi parkir jangka panjang, hal ini terlihat kendaraan yang parkir membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk mobil dan sepeda motor. Durasi parkir pada Basko Grand Mall Padang termasuk dalam durasi parkir jangka panjang, hal ini terlihat kendaraan yang parkir membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk mobil dan sepeda motor, Indeks parkir selama 7 hari yaitu kecil dari 1.
5. Tingkat pendapatan terbesar terjadi pada hari minggu yaitu Rp.5.681.000,00,- untuk mobil dan Rp.5.296.000,00,- untuk sepeda motor dan tingkat pelayanan terendah dan harus diperbaiki yaitu pada kapasitas parkir dan desain bangunan untuk parkir mobil (marka dan sirkulasi).
6. Kapasitas dari areal parkir Basko Grand Mall Padang mencukupi bagi kendaraan yang parkir berdasarkan analisis karakteristik tetapi pada areal parkir terlihat selalu adanya pengunjung yang menunggu untuk mendapatkan tempat parkir dan selalu ada kendaraan yang parkir diluar dari areal parkir yang disediakan.

6.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan survei petugas survei harus lebih teliti dalam pengambilan data.

2. Pihak Basko Grand Mall sebaiknya lebih memperjelas marka yang ada supaya dapat meningkatkan kapasitas parkir dan agar tidak terjadi kesalahan bagi pengunjung sewaktu memarkir kendaraannya.
3. Pihak Basko Grand Mall sebaiknya memperjelas berapa kapasitas kendaraan yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran dengan data yang diberikan.
4. Pihak Basko Grand Mall Padang sebaiknya memperbaiki koordinasi antara penjaga pintu masuk dengan pintu keluar, sehingga kendaraan cepat menemukan ruang parkir kosong dan tidak menyebabkan kemacetan pada ruas jalan yang disebabkan oleh kendaraan yang antri menunggu untuk masuk ke Basko Grand Mall Padang.

