

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dengan menggunakan debit periode ulang 10 tahunan , 20 tahunan dan kejadian banjir 22 Maret 2016 kapasitas saluran drainase jati tidak mampu menampung debit tersebut sehingga terjadi banjir di daerah kawasan Jati. Pada hasil evaluasi menggunakan software juga bisa dilihat pada Junction 5 (J5) sampai Junction 7(J7) air melebihi dari penampang drainase.

5.2. Saran

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mencegah banjir di kawasan tersebut.

