

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dan dianalisis maka dapat disimpulkan:

1. Alat yang sudah dirancang telah memenuhi kriteria yang diinginkan dimana motor sudah dapat beroperasi sehingga dapat memperlihatkan fenomena *missalignment* dan *unbalance*.
2. Setelah dilakukan pemberian kusiner, dapat dilihat bahwa alat ini sangat berguna untuk calon mekanik dan user dari hasil yang diberikan. Penggunaan alat ini dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam melakukan kegiatan bongkar pasang alat.

5.2 Saran

Dalam melakukan pembuatan alat lebih dipertimbangkan proses pembuatan alat. Dari alat yang telah didisain ,pada proses pengerjaan dapat berubah akibat kesalahan operator atau kesalahan akibat produksi, jadi dibutuhkan kehati-hatian lebih dalam mendisain dan mengerjakan

