

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut Berdasarkan uji CBR maka tanah dasar Jalan Raya Banda Buek masuk kategori tanah ekspansif sedang. Sedangkan berdasarkan uji WPI maka tanah dasar tersebut berada pada kategori tanah ekspansif rendah.

5.2. SARAN

Setelah melakukan penelitian, ada saran yang dapat disampaikan ialah untuk jalan bergelombang pada Jalan Raya di Banda Buek, Padang terjadi bukan disebabkan oleh tanah ekspansif. Oleh karena itu saya menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kerusakan yang terjadi pada Jalan Raya Banda Buek, Padang agar dapat diketahui penyebab dari kerusakan berupa penelitian terhadap perkerasannya.

