

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian pada kuesioner studi identifikasi permasalahan prasarana transportasi di perumahan Belimbing didapatkan permasalahan prasarana jalan dan drainase serta permasalahan sarana parkir. Masalah tersebut didapatkan dari beberapa pertanyaan yang paling banyak disetujui oleh responden yaitu: Jalan perumahan di komplek Perumahan Belimbing ini memang sempit, saluran drainase sering meluap ketika terjadinya banjir serta banyak nya kendaraan pribadi yang parkir di jalan dikarenakan tidak tersedianya garasi atau garasi sempit untuk memarkirkan kendaraan pribadi responden.
2. Dari hasil penelitian rekomendasi solusi yang ditawarkan paling banyak disetujui oleh responden adalah disediakannya lokasi parkir untuk kendaraan pribadi yang tidak memiliki garasi.

5.2. Saran

1. Pemerintah selaku regulator perlu untuk melakukan pemeriksaan fasilitas dan prasarana lingkungan yang dibangun pengembang perumahan terutama terkait dengan prasarana dan sarana transportasi.

2. Pengembang perumahan perlu untuk merujuk pada SNI dalam pengembangan prasarana dan fasilitas yang diperlukan untuk ketersediaan prasarana transportasi perumahan.

