

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai proyek normalisasi electrostatic precipitator finish mill 4Z1P11 dan evaluasi dengan menggunakan kurva V-I maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan normalisasi, ESP 4Z1P11 berfungsi baik dengan hasil pengujian *air load* (tanpa beban) didapatkan *Rasio daya korona* sebesar 418,2 watt per 1.000 m³/hr.
2. Pada pengujian dengan beban (*gas load*) hanya diperoleh hasil pada pengaturan damper maksimum 25%. Hal tersebut disebabkan karena ada batasan operasional dimana vibrasi fan naik sebesar 5,7 m/s. sehingga tidak aman untuk operasional jika dilakukan pengujian full load diatas 25%.
3. Pada field 2 dengan bukaan damper 25% ditemukan *sparking* yang cukup tinggi yaitu 23 kali per menit. Hal tersebut disebabkan ada kondisi tidak normal pada *innerpart* ESP karena pengaruh aliran gas (*misalignment innerpart*).
4. Sistem *rapping* pada *collecting plates*, *discharge electrode*, dan *inlet screen* berfungsi dengan baik setelah dilakukan penggantian system dengan arus motor rapping yang terukur maksimal 0,6 Ampere dari nilai nominal 0,9 Ampere (67%).

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi ESP dengan memperhatikan perolehan kurva V-I perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi peralatan.

2. Perlu dilakukan perbaikan fan untuk menurunkan potensi kerusakan yang lebih besar.
3. Pada saat *stop* peralatan perlu dilakukan pengecekan pada field 2 untuk mengetahui dan memperbaiki abnormalitas yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. 1924. Report, Western Precipitator Co., Los Angeles, CA. 1919. Transactions of the American Institute of Chemical Engineers. 16:69.
- Theodore, L., and A. J. Buonicore. 1976. Industrial Air Pollution Control Equipment for Particulates. Cleveland: CRC Press.
- U.S. Environmental Protection Agency. 1985. Operation and Maintenance Manual for Electrostatic Precipitators. EPA 625/1-85/017.
- Elhasia, T., Noche, B. and Zhao L, 2013, Simulation of a sustainable cement supply chain; proposal model review. World Academy of Science, Engineering and Technology; 75:470-8
- www.semenpadang.co.id/ diakses 2 Maret, 2021
- <https://ppcair.com/products-services/electrostatic-precipitation/esp-factors>, diakses 5 Mei, 2021
- Baku Mutu Emisi Industri Semen, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, No. P19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017.
- Electrostatic Training Seminar, 2014. Tay & Chyun Associates industries, Inc.
- Richards, J.R. 1995 Control of Particulate Emissions-Student Manual. (APTI Course 413). U.S. Environmental Protection Agency.
- White, H. J. 1977. Electrostatic precipitation of fly ash. APCA Reprint Series. Journal of Air Pollution Control Association. Pittsburgh, PA.
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA). May, 1980. A Manual for the Use of Electrostatic Precipitators to Collect Fly Ash Particles, EPA-600/8- 80-025.
- U.S. Environmental Protection Agency, June, 1978. A Mathematical Model of Electrostatic Precipitation (Revision 1). Vol. II, User Manual. EPA 600/7-78-lllb.
- www.electrical4u.com/electrostatic-precipitator-efficiency/, diakses May 1, 2021)
- K.P. Shah, January, 2017. Construction, Working, Operation and Maintenance of Electrostatic Precipitators (ESPs), www.practicalmaintenance.net.

Michael, , June, 1996. Electrostatic Precipitator Design & Operation, Neundorfer Engineered Systems.

VDI 3678 Blatt 1:2011-09. Elektrofilter Prozessgas- und Abgasreinigung: Electrostatic precipitators Process and waste gas cleaning. Berlin: Beuth Verlag GmbH.

