

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Air Nipis Seginim dilaksanakan karena banjir yang terjadi pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 16.15 WIB. Kejadian banjir ini mengakibatkan kerusakan pada pekerjaan Rehabilitasi Bendung D.I Air Nipis Seginim ini yang berlokasi di desa Palak Bengkerung Kecamatan air Nipis Kabupaten Bengkulu.
2. Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam kategori kahar, dimana bencana alam Banjir Bandang telah menerjang kisdan bendung dan merobohkan serta menghanyutkan beronjong dan beberapa peralatan kerja. Bencana Alam ini diperkuat dengan pernyataan bencana dari aparat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Keterangan dari Kecamatan Air Nipis juga keterangan bencana Alam dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu.

5.2 Saran

Agar waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak tidak terganggu, serta untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas yang maksimal pada pekerjaan pelaksanaan Rehabilitasi Bendung D.I Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ini sesuai dengan rencana, maka evaluasi terhadap beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas, antara lain :

1. Penyedia Jasa/ Kontraktor segera melakukan koordinasi dengan pihak Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan, terkait agar pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak terganggu oleh hal-hal non teknis.
2. Bersama-sama dengan pihak Konsultan Supervisi dan Direksi Pekerjaan melakukan survey secara detail untuk mengantisipasi beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan nilai kontrak awal untuk melakukan addendum pekerjaan.
3. Menugaskan pelaksana lapangan yang cakap dalam hal kemampuan teknis sesuai dengan rencana pekerjaan yang akan dilakukan.