

BAB V KESIMPULAN

DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Profil penyimpanan vaksin Covid-19 di puskesmas Kota Padang pada komponen sarana-prasarana, *vaccine refrigerator*, dan pengelolaan vaksin Covid-19 masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman penyimpanan vaksin Covid-19 di Indonesia.
2. Profil distribusi vaksin Covid-19 dari Dinas Kesehatan ke puskesmas di Kota Padang pada komponen sarana-prasarana, alat penyimpanan selama distribusi, dan pengelolaan vaksin Covid-19 memiliki persentase kesesuaian 93,33 % dengan pedoman distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

5.2.Saran

1. Untuk menjaga kualitas pengelolaan vaksin Covid-19, Puskesmas di Kota Padang harus memperhatikan tata letak dus vaksin Covid-19 di dalam *vaccine refrigerator*, *freeze tag* sebagai indikator beku, dan penyimpanan pelarut vaksin Covid-19.
2. Untuk mempertahankan suhu yang baik saat proses distribusi vaksin Covid-19, disarankan untuk mengkalibrasi termometer minimal satu kali dalam setahun agar memperoleh hasil pemantauan suhu yang valid.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi profil penyimpanan dan distribusi vaksin Covid-19 pada tingkat yang lebih kompleks yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Kesehatan Kota Padang.