

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa pengujian simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan proteksi rele jarak pada saluran transmisi L1 tidak dapat mengamankan semua gangguan pada saluran transmisi L3 dan *setting* yang cocok pada proteksi relay jarak saluran transmisi L1 adalah *setting* perbaikan 2, dengan *setting* zona 2 100% saluran transmisi L1 ditambah 70% saluran transmisi L2b.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian tugas akhir ini, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu lakukan analisa sampai dengan zona 3.

