

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Penutup tempat sampah pada sistem tempat sampah pintar dapat diaplikasikan dengan baik menggunakan sensor PIR pada jarak terjauh, yaitu 600cm.
2. Jenis sampah dapat deteksi dengan sensor proximity kapasitif dan sensor induktif dengan baik dan dapat dipisahkan menuju kotak sampah tujuh dengan antingkat keberhasilan pengujian sistem secara keseluruhan adalah 80%
3. Keberhasilan pengujian sistem secara keseluruhan dipengaruhi oleh massa objek, permukaan objek, posisi objek dan intensitas cahaya.

#### 1.2. Saran

Dalam pengembangan sistem selanjutnya disarankan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Untuk pemisahan sampah dalam jumlah banyak, diperlukan selektori tambahan yang ditempatkan didalam tempat sampah, sehingga sampah menjadi lebih terpisah.
2. Ruangan untuk klintasan conveyor dibuat tertutup, sehingga pendeksi LDR terhadap keberadaan sampah yang lewat lebih tepat dan akurat.

3. Untuk melakukan pendeksi jenissampah, penggunaan LDR dan sensor proximity dapat diganti dengan menggunakan kamera.

