

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis bakteri yang mengkontaminasi manset sfigmomanometer pada fasilitas rawat inap puskesmas Kota Padang adalah bakteri *Bacillus sp* (55,5%), dan bakteri *Pseudomonas sp* (44,5%)
2. Jenis bakteri yang mengkontaminasi *inflation bulb* sfigmomanometer pada fasilitas rawat inap puskesmas Kota Padang adalah bakteri *Bacillus sp* (62,5%), dan bakteri *Pseudomonas sp* (37,5%)

#### 6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan pemeriksaan mikrobiologi lebih spesifik untuk menentukan jenis bakteri sampai *species*.
2. Perlu dilakukan evaluasi tentang pembersihan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pasien, khususnya sfigmomanometer.
3. Perlu peningkatan higienitas petugas kesehatan khususnya dalam hal mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan pasien.
4. Sebaiknya alat-alat kesehatan khususnya sfigmomanometer tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga tidak digunakan secara bergantian dalam berbagai unit pelayanan puskesmas.