

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja menggunakan Pondasi Sumuran di Desa Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen Quality, Health, Safety, and Environment telah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik saat dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya insiden kecelakaan kerja saat penulis sedang melakukan kerja praktik di proyek tersebut. Harapannya hingga proyek telah selesai pun tetap tidak terjadi insiden kecelakaan kerja pada pekerja.
2. Pekerjaan yang diamati oleh penulis selama melaksanakan Pekerjaan pada proyek ini terdiri dari pekerjaan pengecoran borepile abutment 1, stressing dan grouting girder pada STA 8+700; pengecoran box culvert pada STA 1+850; pengecoran U-ditch pada STA 0+200; pekerjaan uji pengaspalan pada STA 0+900
3. Teamwork yang dilakukan pekerja di lapangan saat baik, dimana segala jenis permasalahan yang terjadi dilapangan dengan cepat ditemukan solusi agar tidak terjadi masalah yang panjang sehingga dapat mengganggu schedule dari pekerjaan proyek.

5.2. Saran

Saran yang bisa disampaikan oleh penulis pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja menggunakan Pondasi Sumuran di Desa Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ini adalah:

1. Perlunya ditingkatkan kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terutama dalam penggunaan masker yang mana saat penulis melaksanakan pekerjaan masih terdapat pekerja yang tidak menggunakan masker, sedangkan situasi saat itu masih pandemic Covis-19

2. Perlunya adanya pengecekan berkala pada peralatan kerja yang akan digunakan. Karena masih ditemukan permasalahan peralatan tidak dapat bekerja secara optimal saat akan digunakan.

