

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Sumuran Pada Proyek Pembangunan Jembatan Air Liku Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu memberikan dan menambah ilmu pengetahuan. Juga mahasiswa mampu membandingkan ilmu teori pada perkuliahan dengan ilmu yang ada dilapangan.

Beberapa alat yang digunakan pada saat pekerjaan pengecoran sayap abutment seperti: Molen dan Talangan dengan kondisi alat tersebut yang cukup baik.

5.2 Saran

Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang dilaksanakan yaitu :

- a. Ketika berada dilokasi proyek sebaiknya menggunakan perlengkapan safety yang lengkap
- b. Utamakan kerja sama tim
- c. Pahami prosedur atau langkah kerja yang akan dilaksanakan
- d. Mahasiswa/i dapat menyesuaikan diri di lokasi proyek

