

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Selama Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu /PPK 2.6 yang dimulai dari tanggal 04 Maret 2023 – 07 Desember 2022 yang didapatkan adalah :

1. Mengetahui tahapan Pekerjaan Overlay di lapangan secara nyata.
2. Mengetahui alat-alat berat yang digunakan selama proses pekerjaan overlay diantaranya, *dump truck, Aspal finisher, Aspal sprayer, tandem roller, dan pneumatic roller.*
3. Mengetahui kendala-kendala teknis maupun non teknis yang terjadi selama dilapangan.
4. Mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penghamparan dan pemadatan campuran beraspal.

#### **5.6 Saran**

Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya saat berada dilokasi proyek selalu menggunakan perlengkapan safety yang lengkap seperti sepatu safety, rompi, dan helm proyek.
2. Sudah harus memahami prosedur dan cara Pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Harus saling mengutamakan kerja sama antar tim.

