

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan pada Kawasan ini sering terjadi kemacetan diakibatkan oleh longsor pada waktu musim hujan, dengan adanya pembangunan drainase yang sesuai maka jalan ini diharapkan :

#### a. Jalan berkeselamatan.

Australian transport Council (2011) menyatakan bahawa jalan berkeselamatan adalah jalan yang memberi keselamatan kepada pengguna jalan. Jalan yang selamat sangat dipengaruhi oleh kecepatan yang aman dan jalan yang aman.



Gambar 5.1.1 Badan jalan bebas hambatan dan kotoran



Gambar 5.1.2. Jalan bebas genangan air pada waktu musim hujan

## 5.2 Saran

Laporan teknik ini dapat dilengkapi lagi dengan pembahasan mengenai tahapan perencanaan dan juga pengawasannya oleh stakeholder terkait seperti PPK perencanaan dan PPK Pengawasan, sehingga akan menjadi satu laporan teknik yang lebih padu.