

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa data maka didapatkan kesimpulan bahwa Metoda Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix di Jalan Bukit Basah Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Bina Marga Spesifikasi Umum tahun 2018. Mulai dari persiapan sampai dengan pekerjaan selesai. Pekerjaan ini dilakukan pada cuaca yang baik sehingga semua tahapan berjalan dengan lancar dan tepat. Perencana, Pelaksana dan Pengawasan yang kompeten menentukan hasil pekerjaan yang baik pula. Semua aturan serta ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sudah sangat baik dan menggunakan alat berat yang tepat dapat dilihat dari dokumentasi yang sudah dan penjelasan dari laporan teknik ini.

5.2 Saran

Hal-hal yang bisa dilanjutkan dalam laporan teknik ini adalah membahas mengenai Sistem Manajemen dan Keselamatan Konstruksi (SMKK) karena ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting karena Sistem manajemen keselamatan konstruksi dilakukan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan,