

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Kondisi eksisting jalan kabupaten di Kabupaten Agam sebagai berikut:

- Ruas Jalan Kabupaten sebanyak 691 ruas jalan.
- Panjang Jalan Kabupaten sepanjang 1.682,154 Km
- Kondisi Jalan Mantap sepanjang 990,974 Km atau sebesar 58,91%, terdiri dari Jalan Kondisi Baik sepanjang 828,827 Km (49,27%) dan Jalan Kondisi Sedang sepanjang 162,147 Km (9,64%).
- Kondisi Jalan Tidak Mantap sepanjang 691.180 Km atau sebesar 41,09%, terdiri dari Jalan Kondisi Rusak Ringan sepanjang 312.368 Km (18,57%) dan Jalan Kondisi Rusak Berat sepanjang 378.812 Km (22,52%).
- Kondisi jalan dengan perkerasan hotmix sebanyak 456 ruas dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jalan hotmix dengan kondisi jalan mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) sebanyak 317 ruas dengan panjang jalan 860,634 Km.
 2. Jalan hotmix dengan kondisi jalan tidak mantap (kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat) sebanyak 139 ruas dengan panjang jalan 57,720 Km.

b. Kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini adalah:

1. Keterbatasan anggaran.
2. Kondisi geografis dan iklim.
3. Beban lalu lintas melebihi (*Overload*).
4. Peralatan pemeliharaan jalan yang terbatas.

c. Strategi pemeliharaan jalan Kabupaten Agam ditengah kondisi efisiensi anggaran saat ini adalah:

1. Melakukan pemeliharaan rutin jalan
2. Melakukan pemeliharaan berkala jalan
3. Melakukan survey kondis jalan
4. Membuat skala prioritas pemeliharaan jalan

5.2 Saran

Kepada Dinas PUTR Kabupaten Agam disarankan untuk melakukan perbaikan jalan hotmix dengan kondisi jalan tidak mantap (kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat) baik dengan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala jalan. Skala prioritas pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala jalan dapat mempedomani Tabel 4.2 Rangking Pemeliharaan Jalan Hotmix Kabupaten Agam diatas.

